


Вчера на работе в одном из отделов в самый ненужный момент произошла поломка МФУ Xerox 3550 Проблема вообще не критичная, но из-за нее не возможно было ксерить документы, а там как раз этим и занимались.

Когда пришел в кабинет картинка была такая:



в итоге пошел за отверткой и начал разбирать сие агрегат, и сейчас поделюсь как исправил данную проблему.

Для начала, на передней панели с низу есть замочек который если отогнуть, то отсоединится верхняя панель.



Далее когда сняли верхнюю панель там будет два винта, которые нужно открутить и снять уже саму плату.



Нам нужно скрутить большую плату, на ней 8 винтов. Когда снял плату нашел из-за чего произошло. Походу девочки из отдела так старательно выполняли свои обязанности и наверно так хотели быстрее все сделать что при сильно нажатии на кнопку ОК просто порвали резинку. Т.к. проблему надо было решить оперативно, а запчастей у меня и в па мене не было и не будет, то просто на эту кнопку наклеил около 5-7 слоев скотча, уж этого хенд мейда им хватит на долго и его они не порвут. Можно заклеить и изолянтной.

Только смотрите если есть скол на пластмассовой кнопке которая над резиновой кнопкой то надолго не хватит надо её менять.

