

## Настройка сканирования по USB на МФУ Kyocera ECOSYS M2030dn и других подобных моделей




1. Устанавливаем Twain драйвер для своей мфу.

А) Диск с драйверами идет с аппаратом.


Б) Если у вас нет драйверов. То можно скачать по [ссылке](#) с официального сайта. Или с какого то ещё сайта например [отсюда](#). Выбираете свою модель и качаем. Нам нужен пункт **Scanner driver (TWAIN / WIA)** для Windows 7 64bit.

Windows 7 (32 & 64 bit)				
Описание	Версия	Размер файла	Файл	Инфо
KX driver (certified and signed by Microsoft)	6.3.0909	73,97 MB	<a href="#">KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip</a>	
Scanner driver (TWAIN / WIA)	2.0.3404 / 2.0.3321	21,06 MB	<a href="#">ScannerDrv_2.0...idn_TA266ci.zip</a>	
Fax driver	3.9.2418	30,93 MB	<a href="#">FaxDrv_3.9.2418...idn_TA266ci.zip</a>	
Classic KPDL / PCL5e Treiber (zertifiziert und signiert von Kyocera Corporation)	8.1308 / 1.2	1,16 MB	<a href="#">ClassicDrv_ECOS...idn_TA266ci.zip</a>	



2. Как установили драйвера выбираем в меню пуск Kyocera-Twain DriveSetting.



3. В окне выбираем добавить




4. В открывшемся окне (рис А.) вписываем название сканера (любое, я написал название принтера) (рис Б) и нажимаем Ок.




5. У кюсегы нет программы для сканирования. Поэтому используем бесплатную программу IrfanView (или какую то другую, в win 7 вроде встроено сканирование) можно скачать [отсюда](#).

Настройка программы.

А) запускаем программу.




Б) Выбираем File-Select Scan/Twain...




В) В окне **Выбор источника** выбираем свой аппарат .  
Теперь осталось попробовать отсканировать.

### Алгоритм сканирования.


А) Выбираем File – Acquire/Batch scanning...



Б) в открывшемся окне выбираем Multiple images.... Выбираем папку куда сканировать.



В) Настраиваем сканер в зависимости откуда будем сканировать см рисунок ниже.



Г) Нажимаем кнопку сканировать.